鮭川村大字京塚4308番地12	
	家屋本体外観 (全景)
	家屋本体外観 (全景)
	家屋本体外観 (全景)

鮭川村大字京塚4308番地12	
	家屋本体外観 （全景）
	家屋本体外観 （前面道路）
	家屋本体外観 （前面道路）

鮭川村大字京塚4308番地12	
	1階内部状況 (基礎部分)
	1階内部状況 (基礎部分)
	1階内部状況 (基礎部分)

鮭川村大字京塚4308番地12	
	１階内部状況 （基礎部分）
	１階外部状況 （基礎部分）
	１階外部状況 （基礎部分）

鮭川村大字京塚4308番地12	
	２階内部状況 (和室)
	２階内部状況 (和室)
	２階内部状況 (和室)

鮭川村大字京塚4308番地12	
	２階内部状況 （縁側廻り）
	２階内部状況 （廊下階段廻り）
	２階内部状況 （物置）

鮭川村大字京塚4308番地12	
	2階外部状況 （入口玄関廻り）
	2階外部状況 （入口階段廻り）
	2階外部状況 （入口玄関内部）

鮭川村大字京塚4308番地12	
	3階内部状況 (廊下階段廻り)
	3階内部状況 (廊下入口廻り)
	3階内部状況 (廊下入口廻り)

鮭川村大字京塚4308番地12	
	3階内部状況 (洋室)
	3階内部状況 (和室)
	3階内部状況 (物置)

鮭川村大字京塚4308番地12	
	２階内部状況 （風呂洗面）
	２階内部状況 （トイレ）
	２階内部状況 （台所）